


Consignes Diverses : Réglage des sièges


Robin

Les sièges des DR400 nécessitent toujours une vérification du verrouillage du mécanisme de blocage.



Principe de fonctionnement :

Déverrouillage :




Après réglage :

Si la manette est simplement relâchée, elle ne revient pas en butée et n'est donc pas position verrouillée.



Butée avant


La manette n'est pas en butée...



Mauvais alignement
ergots / lumières
Siège non verrouillé



... donc l'ergot n'est pas en place



Verrouillage du siège :



Action de ramener la manette en butée

Balancer le siège d'avant en arrière
ET mettre la manette en butée.



Butée avant

La manette est
en butée...

Levier de
réglage en
butée avant

Ergots engagés
dans les lumières

Siège verrouillé

La butée n'est pas facilement visible après installation. Il faut faire la vérification avec le doigt.

Penser à briefer également vos passagers.

Plusieurs avions ont été détruits à cause de ce problème. (Voir site du BEA)

